
















LEGENDA

|  |  |   |
|--|--|---|
|   | Panel INSPIRO 6+   |   |
|   | INS-UP720BX  |   |
|   | Zasilacz impulsowy na szynę PS-HDR-60-15MA                     |   |
|   | Zasilacz impulsowy na szynę PS65-15 DIN                        |   |
|   | Inteligentny rozdzielacz aktywny CDNVRau-I-DIN                 |   |
|   | MOD-DC-12V   |   |
|    | Sumator CDNVS (montowany i podłączony w panelu)                |   |
|   | Elektrozaczep rewersyjny                                       |   |
|   | Kabel U/UTP 4x2x0.5mm kat. 5e                                  | Uwaga! maksymalna odległość przewodu od panelu master do najbliższego odbiornika nie może przekroczyć 300m, oraz 70m między odbiornikiem Video a najbliższym jemu zasilaczem. |
|   | Kabel OMY 3x1,5mm2 (zasilanie + PE), maksymalna odległość 30m. |   |
|   | Kabel OMY 2x1mm2, maksymalna odległość 7m.                     |   |
|   | Kabel zasilający 230V 3x2,5mm2 (L, N, PE)                      |   |
|   | Uziemienie panelu (PE)   |   |
| Kontakt:   | Biuro obsługi klienta +48 618 43 93 71<br>bok@aco.com.pl       |   |
| ACO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa informuje, że wprowadzenie zmian do projektu może spowodować nieprawidłowe działanie systemu domofonowego, jego całkowite niedziałanie, a nawet uszkodzenie urządzeń. Spółka ACO nie ponosi zatem odpowiedzialności za następstwa nieautoryzowanych zmian w projekcie, a wyłącznie ryzyko obciąża w tym zakresie klienta. |  |   |